



## **LE FARTAGE**

### **1. PREPARATION DES SKIS NEUFS**

Avec une paraffine (R021) à passer 4 fois par jour pendant 5 jour .  
La racler a chaud

Toutes les 4 fois, effectuer un fartage avec la base correspondante à la discipline et attendre plusieurs heures avant de racler

### **2. POUR FARTER**

Brosse bronze à passer avant la BASE  
Après la base, racler, brosse nylon  
Puis farter fluor et attendre (2 heures environ)  
Racler, brosse nylon  
Brosse crin juste avant le départ